

Końskowola, dnia 14 sierpnia 2007


OAG/1842/08/07

**Znak post.: ZP.383-10/07/LODR**

W dniu 13 sierpnia 2007 wpłynęło do Zamawiającego pytanie o treści:  
Zamawiający określił, iż płyta serwera powinna posiadać sloty PCI (32bit/33 MHz),  
które są już faktycznie wycofywane z serwerów. Czy zamawiający dopuszcza  
zastosowanie na płycie serwerowej slotów PCI-X (64bit/100MHZ) i/ lub PCI-X  
(64bit/133 MHz)?

Zamawiający uprzejmie informuje, że **nie dopuszcza** zastosowania na płycie  
serwerowej slotów PCI-X (64bit/100MHZ) i/ lub PCI-X (64bit/133 MHz).

*Z wyrazami szacunku*

Dyrektor  
  
mgr inż. Artur Banach